

Voilier Ovni 455 à Vendre

250'000 Euros



Voilier Alubat Ovni 455 de Février 2002 à vendre - Équipé Tour Du Monde
Gréement en Côté (Génois et trinquette sur enrouleur)
Bateau basé en Bretagne Sud
Intérieur carré refait en 2015
Pour tous renseignements + photos contact par mail : voilierOvni455@yahoo.fr

Caractéristiques et Equipements

Version 3 cabines + 2 couchettes en coursive
Bibliothèque et Table de cockpit en teck
Isolation d'origine et chauffage (2 X Eber. Air D4)
Moteur Yanmar 2002 (turbo 2014) - 3500h
Hélice Kiwiprop (2014)

Electricité:

Feux de Navigation en led
Convertisseur Chargeur Mastervolt de 2500W (Septembre 2015)
5 batteries 110 Ah de service (10/2014)
Eolienne D400
Désalinisateur Aquabase 90L/220v à reviser

Voiles:

GV Full batten à 3 ris automatiques (2014)
Lazy bag/jack
Génois (à réviser ou remplacer) et Trinquette sur enrouleur

Electronique:

- Equipement BnG 2014: VHF, Zeus2T dans le cockpit. Renvoi écran et joystick de contrôle à la Table à carte, Radar BnG 4G
- 2 Pilotes principal BnG Triton et AP20 + vérin Lecomble et Schmitt SP55 (révisé par L&S en 2014)
- GPS Furuno GP32 renvoyé sur VHF
- Récepteur/Emetteur BLU
- Radio Fusion avec hauts-parleurs dans le cockpit


Sécurité

Radeau Bombard 6 pers hauturier 2014
Divers
- Annexe semi-rigide 2.8 m (moteur mercury 9CV + roulettes de transport) 10/2014
- Ancre Spade 25 kg (60m de chaîne de 10)
- Amarres, défenses, pièces de rechange, ...

Travaux récents (2014):

- Rénovation du mat
- Peinture de pont refaite (allgrip) (cf photos ci-dessous)
- Rénovation Guindeau
- Rénovation de l'hydraulique de la derive
- Rénovation de l'hydraulique du pilote (LS ST55)
- Rénovation du carré (coussins et tissu)
- Changement matelas cabine
- Parc de batteries (660amp) et chargeur convertisseur (2015)

A faire:Génois (à réviser ou remplacer) déchiré au quindant sur 1 mètre





Voilier en bon état général nécessitant peu de travaux avant grand départ et est immédiatement navigable.

Quelques traces d'humidité au niveau du bas des portes de la salle d'eau du carré et le bois sous le frigo a noirci.

Quelques traces de chocs (cosmétique) sur le plancher du carré.